

BARNIZ IMP LACKTH 1314/40 PE MOD

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	Barniz a base de poliéster modificado de secado al horno.	
PROPIEDAD DEL PRODUCTO:	Excelentes propiedades dieléctricas, flexibilidad, dureza y resistencia química.	
UTILIZACIÓN RECOMENDADA:	Motores y generadores de baja tensión, todas las potencias.	
SISTEMA DE APLICACIÓN:	Inmersión, vacuo.	
CARACTERÍSTICAS:	Código:	10687995 (1000L)
		10688086 (200L)
		10959557(200L)
		10979357 (0,9L)
		10979573 (5L)
		10979640 (20L)
	Aspecto/Color:	Âmbar
	Viscosidad CF4:	27 – 33"
	25°C (ASTM D1200/94)	
	Peso Específico:	$0.97 \pm 0.02 \text{ g/cm}^3$
	(ASTM D1475/98)	
	Sólidos por Peso: (ASTM D2697/03)	38 ± 2%
	Clase Térmica:	F/H
	(DIN 46452/77)	
	Secado en horno:	1,5h – 3h / 145°C – 155°C. Después de alcanzar la temperatura del objeto.
	Rigidez Dieléctrica:	60 kV/mm
	(IEC 60464-2)	
	Compatibilidad com hilos	CA/CC
	esmaltados de clase térmica	
	Diluyente:	Diluente Lackth 1101. Si necesario el producto ya está preparado para uso.
	Ficha de Emergência:	ONU 1263
	Plazo de Validez:	12 meses
RECOMENDACIÓN:	Mantener em lugar fresco, distante de los puntos de ignición. Mantener el embalaje cerrado después del uso parcial. El estanque de aplicación debe ser mantenido cerrado después del uso. Utilizar en local con buena ventilación.	

CÓPIA PARA INFORMAÇÃO

Página 1 de 2 Revis



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

El uso, deberá realizarse lejos de llamas, centellas o calor excesivo y en locales ventilados por tratarse de producto inflamable.

Certifíquese que las instalaciones eléctricas están perfectas y que no provoquen fuego.

En la utilización de este producto, use siempre EPI's: lentes de seguridad, guantes de PVC, delantal y máscara con filtros contra vapores orgánicos.

El almacenamiento debe ser en locales ventilados, protegidos de la intemperie.

No fume en el área de trabajo.

En caso de incêndio, usar extintores de ${\rm CO}^2$ o polvo químico. Utilizar agua en la forma de niebla, excepto en equipamientos energizados.

Contacto con la piel causa quemaduras.

No usar diluyente para limpieza de la piel, manos y partes del cuerpo. Para limpiar las manos usar alcohol y enseguida lavar con agua y pasta de limpieza. Usar crema protectora reconstituyente de la piel.

Si es ingerido, induzca al vomito solamente si la victima estuviera consiente, en caso de contacto con los ojos, lávelos abundantemente con agua.

Ocurriendo síntomas de intoxicación por inhalación de vapores de disolvente, remover inmediatamente la persona para un área ventilada.

En caso de accidentes providenciar los primeros auxilios y llamar inmediatamente el servicio medico.

NOTA:

Todas las informaciones mencionadas en este boletin técnico están basadas en nuestras experiencias y conocimientos, entretanto como no tenemos cualquier control sobre el uso de nuestros productos, ninguna garantía – expresa o subentendida es dada o sugerida cuanto a esas informaciones. No asumimos así cualquier responsabilidad cuanto al rendimiento, desempeño o cualquier daño material o personal resultantes Del uso incorrecto de las informaciones.

WEG TINTAS

Rodovia BR 280 Km 50 – Guaramirim – SC – 89270-000

<u>tintas@weg.net</u> - <u>www.weg.net</u> – Fone: (55) XX 47 3276-4000